

Fiche technique : Application à la machine

Les données se réfèrent à : FALU VAPEN - la peinture à la boue moderne

Application :

La peinture à la boue moderne peut être appliquée 1x ou 2x à la machine.

Les peintures à la boue moderne FALU VAPEN peuvent être appliquées à la machine par inondation, par pulvérisation ou avec Vacumat.

Les peintures à la boue moderne doivent toujours être brossées après chaque application. (Exception : Vacumat)

Application :

Diluer FALU VAPEN - la peinture à la boue moderne avec environ 10-20% d'eau.

Bien remuer le bidon.

Les valeurs indicatives se réfèrent à des surfaces en bois sciées brutes, rabotées et poncées.

FALU VAPEN recommande d'appliquer la première couche à la machine dans la raboterie (face visible et chants) et la deuxième couche à la main sur le chantier.

La peinture adhère aux vis en acier inoxydable.

La peinture à la boue est sèche en poussière après environ 30 minutes et peut être empilée. La surface doit être sèche.

Valeurs indicatives premier couche:

Surface en bois brut de sciage : Consommation: env. 0.16 litres/m² (au moins 160 grammes)

Surface en bois rabotée, poncée: Consommation: env. 0.12 litres/m² (au moins 120 grammes)

Valeurs indicatives deuxième couche:

Surface en bois brut de sciage: Consommation: env. 0.16 litres/m² (au moins 160 grammes)

Surface en bois rabotée, poncée: Consommation: env. 0.12 litres/m² (au moins 120 grammes)

Si possible, appliquer la deuxième couche moins diluée ou non diluée.

La consommation exacte dépend de la machine, du procédé d'application, des propriétés du bois et de la surface du bois.

Contrôle important après la première et la deuxième application :

Il ne doit pas y avoir de couches de peinture ou de gouttes de peinture sur la surface.

La structure du bois doit être bien visible.

Les instructions de FALU VAPEN :

Les raboteries sont instruits lors de l'application à la machine de FALU VAPEN. Ils sont responsables du respect des consignes selon le protocole.

Juin 2024